

ESTUDO TÉCNICO: CONTROLADOR DE VELOCIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO

- 1.1. Razão social: Prefeitura Municipal de Marília
- 1.2. CNPJ: 44.477.909/0001-00
- 1.3. Município/UF: Marília / SP

2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

- 2.1. Endereço:
 - 2.1.1. Av. Sampaio Vidal x R. Nove de Julho.
- 2.2. Sentido do Fluxo Fiscalizado: BAIRRO/CENTRO.
- 2.3. Classificação viária (art. 60 do CTB):
 - 2.3.1. Via Urbana: Trânsito Rápido Arterial Coletora Local
 - 2.3.2. Via Rural: Rodovia Estrada
 - 2.3.3. Via Rural com características de Urbana: Rodovia Estrada
- 2.4. Tipo de Via:
 - 2.4.1. Pista Principal
 - 2.4.2. Pista Lateral / Marginal
- 2.5. Tipo de Pista:
 - 2.5.1. Pista Simples
 - 2.5.2. Pista Dupla
 - 2.5.3. Pista Múltipla
- 2.6. Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 02 (Duas)
- 2.7. Geometria da Via:
 - 2.7.1. Aclive
 - 2.7.2. Declive
 - 2.7.3. Plano
 - 2.7.4. Curva
 - 2.7.5. Sinuosa
 - 2.7.6. Outra:
- 2.8. Volume Médio Diário de Veículos (VDM):
5256 – Coletado em 14/03/2023

2.9. Trânsito de Vulneráveis:

- 2.9.1. Crianças
- 2.9.2. Pessoa com Deficiência
- 2.9.3. Pedestres
- 2.9.4. Ciclistas
- 2.9.5. Veículos não motorizados
- 2.9.6. Trânsito de animais selvagens
- 2.9.7. Outros:

2.10. Obras de Arte:

- 2.10.1. Passarela
- 2.10.2. Passagem Subterrânea
- 2.10.3. Viaduto
- 2.10.4. Ponte
- 2.10.5. Pórtico
- 2.10.6. Linha Férrea
- 2.10.7. Outras: Outdoor.

3. VELOCIDADE:

3.1. Velocidade Regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (km/h):

A velocidade no trecho fiscalizado 40km/h

3.2. Velocidade Praticada (85 Percentil) antes do início da Fiscalização: 44 km/h

Data: 14/03/2023

4. CRITICIDADE OU VILNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL:

4.1. Tabela com Índices de Acidentes dos últimos 2 Anos (Quantidade de Acidentes, Leves, Graves, Tipo de Acidente) no Trecho Correspondente (Raio de 2.500 metros para vias Rurais e Raio de 500 metros para vias Urbanas ou Rurais com características Urbanas):

Quantidade de Acidente	Leves / Graves	Fatais	Tipo de Acidente
34	34 – Leves 0 – Grave	0	28 – Colisão 4 – Atropelamento 2 – Choque


Fonte: <http://www.respeitoavida.sp.gov.br/relatorios/>

4.2. Indicação das Vulnerabilidades (Crianças, Pedestres, Ciclistas, Veículos lentos):

Fluxo de ciclistas, pedestres, acessos de veículos lentos.

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5.1. Imagem com Vista Aérea do Local Fiscalizado:



5.2. Imagem com Vista Terrestre do Local Fiscalizado:



6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO:

6.1. NOME: Vitor Tarley do N. Lima

6.2. CREA nº: 5070795577

6.3. ASSINATURA:



6.4. DATA DE ELABORAÇÃO: 14/03/2023

7. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

7.1. NOME: Valdeci Fogaça de Oliveira

7.2. MATRÍCULA Nº: 3360

7.3. ASSINATURA:

Apêndice A

Croqui de Instalação do Equipamento


Tabela com Indicação dos Dados Técnicos do Medidor de Velocidade; Endereço, Localização, Latitude e Longitude, Município/SP, Observações:

Endereço: Av. Sampaio Vidal x R. Nove de Julho - Sent. Bairro/Centro.		
Município/UF: Marília	Latitude: -22°13'04.2	Longitude: -49°56'56.0
Observações: Area comercial, veículos lentos, acesso local.		

Desenho em Escala do Leito Carroçável com Indicação de Instalação das Placas R-19, com a Indicação dos Laços Detectores ou outra Tecnologia, da Câmera, do Gabinete e do Iluminador e demais sinalizações:

APROVADO: _____
 REVISÃO: _____
 RPEM_T_02


Vista Aérea



Fotográfico



Detalhamento
 Placa de Regulamentação R19
 Velocidade Máxima Permitida




ITEM	DESCRIÇÃO	Q. ANT.	ESTAN-DA-RD. COPIA	EST. COPIA
1	R-19	1	1	1
2	R-19	1	1	1
3	R-19	1	1	1

Esta prancha encontra-se de acordo com as especificações por nós fornecidas, em conformidade com a legislação vigente. Autorizo a instalação do respectivo equipamento acima especificado.


Prefeitura Municipal de Marília
 Talenlech

CIRQUELO DE INSTALAÇÃO


Coordenadas Geográficas
 Latitude: 22°13'04,2"S
 Longitude: 49°56'56,0"W



Tipos de Infrações:
 Excesso de Velocidade



Controlador Eletrônico de Velocidade Fixo




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Projeto de Instalação de Equipamentos Eletrônicos – Marília
 Local: Av. Sampaio Vidal x Rua Nove de Julho - Sent. Bairro/Centro - FX1-2
 Centro - Marília
 Equipamento: Controlador Eletrônico de Velocidade Fixo
 Velocidade: 40km/h

Planta de Locação
 sem escala

Vista Vertical
 SEM ESCALA



Apêndice B
Estudos de Velocidade - Tabulação dos Dados de
Velocidade do Trecho a Ser Fiscalizado

Tabulação de Velocidade para Cálculo de 85 Percentil - intervalo de classe (km/h) x Frequência das Velocidades Pontuais:

INTERVALO DE CLASSE – km/h	TOTAL
20,0 a 29,9	0
30,0 a 39,9	110
40,0 a 49,9	150
50,0 a 59,9	32
60,0 a 69,9	0
70,0 a 79,9	0
80,0 a 89,9	0
90,0 a 99,9	0
100,0 a 109,9	0
110,0 a 119,9	0
120,0 a 129,9	0
130,0 a 139,9	0
≥ 140,0	0

Tabulação de Velocidade para Cálculo do 85 Percentil - Intervalo de Classe (km/h) x Ponto Médio de Classe (km/h) x Frequência das Velocidades Pontuais x Frequência Relativa (%) x Frequência Acumulada (%):

INTERVALO DE CLASSE – km/h	Ponto Médio de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais	Frequência relativa (%)	Frequência acumulada (%)
20,0 a 29,9	25	0	0,0	0,0
30,0 a 39,9	35	110	37,7	37,7
40,0 a 49,9	45	150	51,4	89,0
50,0 a 59,9	55	32	11,0	100,0
60,0 a 69,9	65	0	0,0	100,0
70,0 a 79,9	75	0	0,0	100,0
80,0 a 89,9	85	0	0,0	100,0
90,0 a 99,9	95	0	0,0	100,0
100,0 a 109,9	105	0	0,0	100,0
110,0 a 119,9	115	0	0,0	100,0
120,0 a 129,9	125	0	0,0	100,0
130,0 a 139,9	135	0	0,0	100,0
≥ 140,0	145	0	0,0	100,0
TOTAL:		292	100	

Tabulação de Velocidade para Cálculo do 85 Percentil – Gráfico Frequência Acumulada de Velocidade (%) x Frequência Relativa (%) x frequência Acumulada:

